

Pressmeddelande**Brister i Kaskads badanläggning åtgärdas**

Badanläggningen Kaskads ägare, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TufAB), upptäckte betongskador i anläggningen för en tid sedan. Efter upptäckten gjordes en utredning av ett upphandlat konsultföretag för att ta reda på vad som behöver åtgärdas i badanläggningen framöver. Rapporten visar att skadorna i anläggningen har orsakats av karbonatisering och klorider, en form av kemisk process, i betongen. Detta är något som enligt konsultföretaget är vanligt förekommande skador i badanläggningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog under måndagen att de akuta skador som konsultföretaget har upptäckt ska åtgärdas. Detta så att skadorna inte förvärras och drabbar säkerheten i framtiden. Det är viktigt att uppmärksamma att skadorna inte påverkar badanläggningens säkerhet idag.

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB föreslås komma in med förslag om finansiering. TufAB föreslås även genomföra de åtgärder som krävs för att anläggningens livslängd ska motsvara minst fem år. Avtalslängden med aktuell badentreprenör är fem år. Under måndagen föreslogs även att kommunledningsförvaltningen ska ta fram ett beslutsunderlag för badanläggningens långsiktiga behov. Utredningen ska redovisas för kommunstyrelsen senast 2020-05-01.

- Nu har vi fått en översiktlig bild av läget. Vi har och kommer att åtgärda de mest akuta åtgärder som krävs för att verksamheten skall fungera. Dels på kort sikt, men även på fem års sikt. Då får vi lite tid på oss för att avgöra vad vi behöver göra ur ett mer långsiktigt perspektiv. Vi vill även möjliggöra för allmänheten att ta ställning till vilken ambition vi ska ha på badverksamheten i framtiden, säger Mikael Jeansson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen kommer att ta slutlig ställning till arbetsutskottets förslag vid ordinarie sammanträde den 26 november.

För mer information kontakta:

Mikael Jeansson
mikael.jeansson@tingsryd.se
Telefon: 070-536 03 37